

令和3年度内灘町通学路対策箇所の対策状況

箇所図	学校名	分類	対策箇所	通学路の状況	今後の対策	実施主体	対策状況
①	向粟崎小学校	交通安全	アカシア交差点	アカシア交差点の緑台方面への坂の手すりの老朽化が見られる。手すりの高さが低く、落下等の危険性も感じられる。	老朽化した手すりを転落防止柵に更新	内灘町都市建設課	実施済
②		交通安全	緑台1～2丁目・都市緑地前道路	当該路線は道幅が広く、スピードを出す車が多い路線である。交通量も多く、主に通勤通学時間帯には、歩道の利用者も多くとても危険である。	防護柵の設置	内灘町都市建設課	実施予定
③		交通安全	主要地方道松任・宇ノ気線（向粟崎2丁目地内）	りゅうもんから居酒屋ひばりまで横断歩道がない。バス停やそろばん塾があるため、横断歩道がない道を渡る姿がみられる。	横断歩道が新設できる箇所ではないため、既存の横断歩道を渡るよう指導	学校	実施済
④	清湖小学校	交通安全	内灘海水浴場口交差点	スピードをあげて走っている車が多い。横断歩道の白線が消えかかっている。	車に注意して横断するよう指導	学校	実施済
⑤		交通安全	千鳥台1丁目交差点	スピードをあげて走っている車が多い。横断歩道の白線が消えかかっている。	横断歩道の引き直し	公安委員会	実施済
⑥		交通安全	内灘町字千鳥台2丁目・113～119番地前道路	路側帯がない道なのでしに寄らないと危ない	片側に寄って歩行するよう指導	学校	実施済
⑦		交通安全	鶴ヶ丘ロイヤルハイツ前道路	車一台分の幅なのでしにしっかり寄らないと危ない。	片側に寄って歩行するよう指導 見守り活動の強化 安全な歩行空間の確保	学校 学校安全ボランティア 内灘町都市建設課	実施済 実施済 実施予定
⑧	鶴ヶ丘小学校	交通安全	県営住宅前道路	路側帯の白線がとところろ消えている。長い直線の道路で、制限速度を超えて走行する車両が多い。	路側帯の引き直し	内灘町都市建設課	実施済
⑨		生活安全	鶴ヶ丘5丁目中央公園方面地下道	照明が薄暗く、通行時不安感がある。また、地下道奥のらせん状通路下の空間も人が隠れやすく心配である。	照明施設の改修	内灘町都市建設課	実施済
⑩		交通安全	鶴ヶ丘小学校法面上道路交差点	主に鶴ヶ丘5丁目の児童が写真の右側から左側の歩道に行くため道路を横断するが、特に横断歩道がないため危険である。	車に注意して横断するよう指導	学校	実施済
⑪		交通安全	鶴ヶ丘小学校内灘中学校上道路	通学時間帯には、歩道の利用者がとても多い。歩道脇には防護柵が設置されているが、老朽化（腐食）し危険である。	防護柵の改修	内灘町都市建設課	実施予定
⑫		交通安全	宝珠前通学路	交通量が多い上、河北潟側の路側帯が非常に狭く危険。	減速の路面標示 田んぼ沿いの道路を使用するよう指導	石川県津幡土木事務所 学校	実施済 実施済
⑬	大根布小学校	交通安全	大根布1丁目・32～33番地間道路	登下校時の交通量が多いが、横断歩道はない。	車に注意して横断するよう指導	学校	実施済
⑭		交通安全	ハマナス2丁目・ポケットパーク間道路	信号のない横断歩道。車がスピードを出して、止まることがほとんどない。	車に注意して横断するよう指導	学校	実施済
⑮	白帆台小学校	交通安全	白帆台2丁目・第4公園前	住宅が増えてきたが公園付近の横断歩道がない。	登下校時は横断歩道がある場所を通るよう指導	学校	実施済