

令和5年度内灘町通学路対策箇所の対策状況

| 箇所図 | 学校名 | 分類 | 対策箇所 | 通学路の状況 | 今後の対策 | 実施主体 | 対策状況 |
|-----|--------|------|-----------------------------|---|--|------------------------------------|---------------------|
| ① | 内灘中学校 | 交通安全 | 内灘中学校前歩道橋 | 冬凍結時や雨のときなど滑りやすく危険。 | ロードヒーティングの修繕及び作動管理 凍結防止剤の配置 | 石川県津幡土木事務所 | 実施済 |
| ② | | 交通安全 | 大根布3～5丁目町道 | 道路幅員が狭く、スピードを出す車もいて危険。 | スピード抑制を促す路面標示を新設 町内会回覧板等でドライバーに注意喚起 | 内灘町都市建設課 内灘町学校教育課 | 実施検討 実施予定 |
| ③ | | 生活安全 | 向粟崎里山海道横断地下道 | 砂が流入すると滑りやすい。薄気味悪く不審者がでないか心配。 | 照明のLED化及び道路維持管理 周辺樹木の剪定・伐採・管理 | 内灘町都市建設課 内灘町都市建設課 | 実施済 実施済 |
| ④ | 向粟崎小学校 | 交通安全 | アカシア交差点 | 道路標示が消えており、歩道のガードレールが変形している。交通量、歩行者ともに多く、スピードを出す車もいて危険。 | 路面表示及びカードレールの補修 学校安全ボランティアへの講習 学校安全ボランティアの募集 | 内灘町都市建設課 津幡警察署 内灘町学校教育課 | 実施済 実施検討 実施予定 |
| ① | | 交通安全 | 主要地方道松任・宇野気線 (アカシア2丁目地内) | 歩道が狭く、積雪時は特に危険。 | スピードを抑制する路面標示や歩道の反射板を新設 | 石川県津幡土木事務所 | 実施検討 |
| ② | | 生活安全 | 向粟崎交差点地下道 | 地下道内が暗い。大雨の後は、一面水溜まりとなり通行に支障をきたす。防犯カメラが1台しか設置されていない。 | 照明の維持管理 排水ポンプ修繕 防犯カメラの増設 | 石川県津幡土木事務所 石川県津幡土木事務所 内灘町総務課 | 実施済 実施済 実施検討 |