令和4年度 水環境水質保全調査業務結果について

1. 調査目的

内灘町では、町域の総合的な水質保全を目的として、河北潟及び河北潟に流入する排水路において 定期的な水質の監視を実施している。調査地点、調査位置を図 1-1 に示す。




図 1-1 調査位置図

2. 調查結果

(1) 河北潟の水質

河北潟の2地点、河北潟中央及び大根布放水路前(内灘橋下)のCOD・全窒素・全リンの経年変化を表2-1に示す。指定されている環境基準と比較した。

表 2-1 を見ると、COD については、両地点ともに環境基準値を満たしていない。全窒素及び 全リンについては、両地点ともに近年ほぼ横ばいに推移しており、環境基準値を満たしていない。 農業用項目については、すべての項目で基準を満たしている。

表 2-1 河北潟の水質調査結果 (令和 3 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書(石川県)参照)

項目		湖 沼 B	湖 沼 IV		
		COD	全窒素	全リン	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
調査年	環境基準	5mg/L	0.6mg/L	$0.05 \mathrm{mg/L}$	
		以下	以下	以下	
令和3年度	河北潟中央	5.5	0.75	0.078	
	K-1	5.5	0.75	0.078	
	大根布放水路前	5.6	0.78	0.001	
	K-2	5.0	0.70	0.081	

※ は環境基準値を満たさないものを表す。

(2) 大野川の水質

大野川の粟崎橋のBOD・全窒素・全リンの水質測定結果を表 2-2 に示す。

BOD については、環境基準を満たしている。河川に全窒素・全リンに関わる環境基準が設定されていないため、参考に河北潟及び大野川に設定されている環境基準と比較した。

表 2-2 大野川の水質調査結果 (令和 3 年度 公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書(石川県)参照)

項目		河川C	湖 沼 IV		
		BOD	全窒素	全リン	
		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
調査年	環境基準	5mg/L	0.6mg/L	0.05mg/L	
		以下	以下	以下	
令和3年度	粟崎橋	3.3	2.7	0.15	
	K-3	ა.ა	2.1		

は環境基準値を満たさないものを表す。

(3) 排水路の水質

内灘町を集水域とする排水路のうち、西部承水路、中央排水路及びアカシアの3 地点 の水質分析結果を表 2-3 に示す。排水路の水質に環境基準は設定されていないが、「水域の 環境保全」という視点に立脚し、河北潟及び大野川に設定されている環境基準と分析結果 を比較した。

分析項目は7項目で、以下に結果を示す。

pH:全地点において環境基準値を満たしている。

COD : 西部承水路の夏季、中央排水路の夏季及び冬季において環境基準値を満たしていない。

D〇:全地点において環境基準値を満たしている。

SS: 中央排水路の夏季及び冬季において環境基準値を満たしていない。

BOD : 西部承水路の夏季において環境基準値を満たしていない。

全窒素:全地点において環境基準値を満たしていない。 全リン:全地点において環境基準値を満たしていない。

表 2-3 排水路の水質分析結果

項目		湖 沼 (河北潟)		河 川 (大野川)		湖 沼 (河北潟)		
		рН	COD	DO	SS	BOD	全窒素	全リン
			(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
調査日	環境基準	6.5以上	5mg/L	5mg/L	50mg/L	5mg/L	0.6mg/L	0.05mg/L
		8.5 以下	以下	以上	以下	以下	以下	以下
2022/9/6	西部承水路 H-2	8.2	10	11	21	8.7	1.6	0.45
	中央排水路 H-3	7.1	12	6.8	51	4.7	2.2	0.36
	アカシア H-6	7.4	3.4	6.4	5	2.0	1.4	0.12
2023/1/13	西部承水路 H-2	7.3	4.6	6.7	14	1.2	2.0	0.24
2023/2/9	中央排水路 H-3	6.9	7.6	8.5	76	1.6	2.1	0.19
2023/1/13	アカシア H-6	7.7	1.1	8.8	1	1.1	1.7	0.074