

令和2年度内灘町通学路対策箇所の対策状況

箇所図	学校名	分類	対策箇所	通学路の状況	今後の対策	実施主体	対策状況
①	西荒屋小学校	交通安全	学校前	交通量が多く、両側の歩道が狭い。 向かって左側の歩道が通学路となっている児童がいる。	見守り継続、強化 「スピード落とせ」路面 標示	防犯ボランティア 津幡土木事務所	実施済
②		交通安全	ニッ谷商店前	横断歩道がない。 大通りから、中道に入っていく道がある。 向かって左側から、侵入する車が建物によって見えにくい。	停止し導線「とまれ」の 路面標示	内灘町都市建設課	実施済
③		交通安全	湖西団地前	交通量が多い。 横断歩道の白線が薄くなっており、見えにくくなっている。	横断歩道の白線、ひし形 道路標識の引き直し	公安委員会	実施済
④		交通安全	室	交通量が多い。 歩道が狭い。	路側帯の引き直し	津幡土木事務所	実施済